

施設の点検、補修及び修繕の実施状況

部局名等	点検日	内容
医学系研究科放射性同位元素使用施設	令和5年7月19、24日、令和6年1月22日	壁にキズ及びクラックなどの発生。天井と壁に隙間が発生。幅木の接合部分に隙間が発生。シーリング材にて充填補修後、必要に応じビニル塗装
医学系研究科保健学専攻放射性同位元素等使用施設	令和5年9月14日～9月30日 令和6年3月11日～3月31日	異常なし
医学部附属病院放射性同位元素等診療施設	令和5年6月14日～令和5年6月27日、 令和5年12月13日～令和6年1月18日	異常なし
歯学部附属病院放射性同位元素等診療施設	令和5年9月26日 令和6年3月27日	異常なし
工学研究科放射性同位元素等使用施設	令和5年7月7日～7月19日 令和6年1月10日～1月19日	標識が退色していたため、塗り直しや交換を行った
生命機能研究科放射性同位元素等使用施設	令和5年9月22日～令和5年9月25日 令和6年3月1日～令和6年3月11日	貯留水の放射線量を測定するためのβ線、γ線の水モニタが作動しない。 <上記内容に対する対応> R5.4.19に、故障の原因について調査を依頼したところ、放射線量測定器へサンプルを送る電磁弁の故障が判明した。時点での修理は保留とし、排水時の放射線量の測定は、RI使用量をもとに計算により算出する方法で運用している。
微生物病研究所放射性同位元素実験室	令和5年7月10～14日、 令和6年1月9～12日	異常なし
蛋白質研究所放射性同位元素実験室	令和5年8月10日～8月18日 令和6年2月13日～2月20日	RI施設点検(異常なし) RI施設点検(異常なし)
レーザー科学研究所放射性同位元素等使用施設	令和5年4月1日～令和5年4月10日 令和5年10月1日～令和5年10月10日	排水の移送用バルブ及び水位計に不具合あり。 一部水位計は更新を実施。 バルブについては注意深く運転中。
附属ラジオアイソトープ総合センター(吹田本館)放射性同位元素等使用施設	令和5年6月27日 令和5年12月19日	異常なし