

施設の点検、補修及び修繕の実施状況

部局名等	点検日	内容
医学系研究科放射性同位元素使用施設	令和7年7月25、28、29日 令和8年1月21～31日	壁にひび割れあり →シーリング材にて充填補修済。 天井と壁に隙間が生じた。 →シーリング材にて充填補修済。 壁にキズ、塗装のはがれ及びヘアクラックあり →シーリング材にて充填補修後、ビニル塗装済。 巾木の浮きが発生した。 →シーリング材で補修済。
医学系研究科保健学専攻放射性同位元素等使用施設		
医学部附属病院放射性同位元素等診療施設		
歯学部附属病院放射性同位元素等診療施設		
工学研究科放射性同位元素等使用施設	令和7年7月7日～7月19日、 令和8年1月6日～1月17日	標識が退色していたため、塗装し直した。
生命機能研究科放射性同位元素等使用施設		
微生物病研究所放射性同位元素実験室		
蛋白質研究所放射性同位元素実験室		
レーザー科学研究所放射性同位元素等使用施設		
附属ラジオアイソトープ総合センター(吹田本館)放射性同位元素等使用施設	【附属ラジオアイソトープ総合センター(吹田本館)放射線施設分】 令和7年7月1日～7月2日 令和8年1月6日～1月7日 【医学科放射線施設分】 令和7年7月25、28、29日 令和8年1月21～31日	【附属ラジオアイソトープ総合センター(吹田本館)放射線施設分】 異常なし 【医学科放射線施設分】 壁にひび割れあり →シーリング材にて充填補修済。 天井と壁に隙間が生じた。 →シーリング材にて充填補修済。 壁にキズ、塗装のはがれ及びヘアクラックあり →シーリング材にて充填補修後、ビニル塗装済。 巾木の浮きが発生した。 →シーリング材で補修済。