

公募型見積合わせ公告

国立大学法人大阪大学において、次のとおり公募型見積合わせ方式に付します。

1. 調達内容

- (1) 調達番号 施企002
- (2) 調達件名 大阪大学（吹田2他）非構造部材点検業務  
（詳細は業務仕様書のとおり）
- (3) 業務期間 契約日～令和3年1月29日
- (4) 業務位置 詳細は業務仕様書のとおり

2. 見積参加資格

以下の（1）及び（2）または（3）を満たしていること。

- (1) 国立大学法人大阪大学契約規則第7条及び第8条の規程に該当しない者であること。
- (2) 「学校施設の非構造部材の耐震化ガイドブック（改訂版）5章. 点検チェックリスト及び解説―学校設置者編―」によって点検を行い、点検結果をまとめた業務報告書の作成業務の実績を有すること（契約書等の証明書類を提出のこと）。
- (3) 平成17年度以降に、元請として完了した建築基準法第12条第1項の規定に基づく特定建築物等定期調査並びに定期調査報告書及び定期調査報告概要書の作成業務の実績を有すること（契約書等の証明書類を提出のこと）。

3. 見積書の提出場所等

- (1) 見積書の提出場所、契約条項を示す場所、国立大学法人大阪大学公募型見積合わせ方式参加者心得の交付場所及び問合せ先  
〒565-0871 大阪府吹田市山田丘1-1  
国立大学法人大阪大学 施設部企画課施設経理係  
電話06-6879-7116
- (2) 国立大学法人大阪大学公募型見積合わせ方式参加者心得の入手方法  
本公告の日から上記3（1）にて交付します。またインターネットにより本学ホームページにアクセスし、参加者心得を出力することもできます。
- (3) 見積書提出期限  
令和2年6月22日 17時00分

#### 4. その他

(1) 契約保証金 免除

ただし落札者が契約を締結しないときは、違約金として落札金額の100分の5に相当する金額を本学に支払わなければならない。

(2) 契約書作成の要否 要

(3) その他詳細は、国立大学法人大阪大学が定めた「国立大学法人大阪大学公募型見積合わせ方式参加者心得」に定めています。

第2号様式

見 積 書

調達番号：施企002

調達件名：大阪大学（吹田2他）非構造部材点検業務

見 積 金 額                      金                                      円也

国立大学法人大阪大学が定めた設計業務委託契約要項を熟知し、仕様書及び公募型見積合わせ方式参加者心得を承諾の上、上記の金額によって見積します。

令和    年    月    日

国立大学法人大阪大学    殿

住    所  
会 社 名  
氏    名  
電話番号

[印]

- 1 見積金額は、消費税額及び地方消費税額を除いた金額を記載してください。
- 2 見積書の日付は、提出日を記載してください。
- 3 本学が見積公告【2. 見積参加資格（1）】以外に見積参加資格を示した場合、それを有しているかどうか証明するための書類を見積書に添付してください。

※ 再度見積及び参加者不在の取扱いに係る見積書は、本様式以外のものを使用することができる。

## 業務委託契約書（案）

業 務 名 大阪大学（吹田2他）非構造部材点検業務

委託報酬の額 金 円也（うち消費税額及び地方消費税額 円）

上記の消費税額は消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき、委託報酬の額に110分の10を乗じて得た額である。

発注者 国立大学法人大阪大学 理事 中谷 和彦 と 受注者 [ 法人名等及び氏名 ] との間において、上記の業務について、上記の委託報酬の額で、次の条項によって委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを実施するものとする。

第1条 受注者は、別冊の業務委託仕様書に従い、業務を完了するものとする。

第2条 業務は、 において実施するものとする。

第3条 業務の着手時期は、令和 年 月 日とする。

第4条 業務の完了期限は、令和3年1月29日とする。

第5条 受注者は発注者に対し、業務完了通知書を国立大法人大阪大学施設部企画課施設経理係に送付する方法で交付するものとする。

第6条 委託報酬は、1回に支払うものとする。

第7条 委託報酬は、業務の完了確認及び成果物の引渡し後、当該月の翌々月末までに支払うものとする。

第8条 委託報酬の請求書は、国立大学法人大阪大学施設部企画課施設経理係に送付するものとする。

第9条 契約保証金は免除する。

第10条 この契約についての一般的約定事項は、別添の設計業務委託契約要項によるものとする。

第11条 この契約に定めのない事項について、これを定める必要がある場合は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。

第12条 この契約について、発注者と受注者との間に紛争を生じたときは、発注者所在地の所轄裁判所の裁決により、これを解決するものとする。

上記契約の成立を証するため、発注者と受注者が、次に記名し、印を押すものとする。

この契約書は、2通作成し当事者各自1通を保有するものとする。

令和 年 月 日

発注者

吹田市山田丘1番1号

国立大学法人大阪大学

理事 中谷 和彦

受注者

# 業 務 仕 様 書

業務名 大阪大学（吹田 2 他）非構造部材点検業務

令和 2 年 5 月

大 阪 大 学 施 設 部					
部 長	課 長	課長補佐	係 長	主 任	係 員
					

## 業 務 仕 様 書

1. 業務名 大阪大学（吹田 2 他）非構造部材点検業務
2. 業務位置 大阪府吹田市山田丘 2 - 1 （吹田 1 団地構内）  
大阪府吹田市山田丘 1 - 1 （吹田 2 団地構内）
3. 業務完了期限 令和 3 年 1 月 2 9 日（金）
4. 業務費の支払い 業務完了確認後、1 回に支払うものとし、当該月の翌々月末までに支払うものとする。
5. 業務対象 別紙 1 及び配置図による。
6. 業務内容  
「学校施設の非構造部材の耐震化ガイドブック（改訂版） 5 章. 点検チェックリスト及び解説 ー学校設置者編ー」によって点検を行い、点検結果をまとめた業務報告書の作成を行う。（受注者は、本業務委託仕様書及び「8. 特記事項⑩参考文献」に基づき業務を実施すること。）
7. 提出書類  
次の書類を発注者へ提出する。

・非構造部材点検業務計画書	1 部
・非構造部材点検業務写真	1 部
・非構造部材点検業務記録	1 部
・非構造部材点検業務報告書	2 部
・非構造部材の耐震点検・耐震対策チェックリスト	2 部
・上記提出書類データ	

（ファイルの形式： pdf 形式。ただし、「非構造部材の耐震点検・耐震対策チェックリスト」は xlsx 形式にて提出すること。）
8. 特記事項
  - (1) 留意事項
    - ・本業務における調査作業等については、本学の運営や行事を考慮した作業計画を立て、発注者と事前に十分な協議を行うこと。
    - ・「7. 提出書類」の作成にあたっては、記載事項について発注者と協議・確認を行うこと。
    - ・「7. 提出書類」の提出に先立ち、発注者の承諾(確認期間 2 週間程度) を得ること。

- ・受注者（業務責任者及び業務担当者を含む）は、業務に関連して知り得た知識・情報及びその他の権利（法的権利を含む）及び個人の情報等について、他に漏洩してはならない。
- ・受注者は、業務の実施に当たり、故意又は過失により発注者の管理する財産に損害を与えた時は、原状回復すべきものとする。
- ・本学施設等に緊急性のある不良・異常等を発見した場合は、監督職員に報告し協議すること。
- ・本業務委託仕様書に定めのない事項について疑義が生じた場合は、発注者と協議するものとする。

## （２）提供資料等

- ・建築当時の設計図書、各建物平面図単線データ（CAD(HOC・JWW形式）ファイルもしくはPDFファイル）。

## （３）その他

### ① 非構造部材点検

- ・「学校施設の非構造部材の耐震化ガイドブック（改訂版）」の「点検チェックリスト（学校設置者用）p.37～40」のうち、点検種類が「耐震性（耐震性一斉点検）」の項目及び「IV外壁（外装材）／ラスシートモルタル等」について点検を行う。
- ・対象建物（別紙1－1）の建物外部に面して設置された非構造部材（窓・ガラス、外壁（外装材）、空調機、EXP.J等の項目）について点検を行う。
- ・対象建物の対象室（別紙1－2）内に設置された非構造部材（天井、照明器具、窓・ガラス、内壁（内装材）、設備機器、テレビ等の項目）について点検を行う。
- ・点検結果は非構造部材の耐震点検・耐震対策チェックリスト（別紙2）に記録する。
- ・異常があった箇所については、チェックリストに記録すると共に、平面図又は立面図上にその位置を記録する。

### ② 非構造部材点検業務計画書

- ・業務の実施に先立ち、実施体制、全体工程、業務責任者が有する資格等、必要な事項等を総合的にまとめた業務計画書を作成し、発注者の承諾を得る。

### ③ 非構造部材点検業務写真

- ・点検作業時の写真をまとめた業務写真を作成し、発注者へ提出する。

### ④ 非構造部材点検業務記録

- ・作業日時、作業内容等をまとめた業務記録を作成し、発注者へ提出する。

### ⑤ 非構造部材点検業務報告書

- ・以下の事項をまとめた業務報告書を作成し、発注者へ提出する。

#### I.建物概要

- ・建築年、構造、階数、外壁材等

#### II.点検結果

- ・点検結果を棟毎にまとめる。

#### III.総合所見

- ・点検により得られた資料に基づき、総合所見を提示する。

⑥ 業務責任者

- ・受注者は業務責任者を定め発注者の承諾を受ける。また、業務責任者を変更した場合も同様とする。
- ・業務責任者は、一級建築士若しくは二級建築士又は建築物調査員資格者証の交付を受けている者のいずれかとする。
- ・業務責任者は、業務担当者に作業内容及び発注者の指示事項等を伝え、その周知徹底を図る。

⑦ 業務管理

- ・契約図書に適合する業務を完了するために、業務管理体制を確立し、品質、工程、安全等の業務管理を行う。
- ・点検を行う際、建物使用者や通行者等に危険が及ばぬよう、安全管理には万全を期すこと。また、点検に際しては、後片付け及び清掃を行うこと。
- ・施設への立入りに先立ち、発注者の承諾を受けること。
- ・事故発生時には速やかに下記の緊急連絡先に連絡すると共に、発注者の定める様式により報告を行うこと。
  - a. 勤務時間内（平日の8時15分～17時15分）：施設部事務室
  - b. 勤務時間外（休日等）：本部棟警備室

⑧ 服装等

- ・業務関係者は、名札又は腕章を付けて業務を行う。

⑨ 業務の完了確認

- ・受注者は「7. 提出書類」に記載の書類を発注者に提出し、完了の確認を受けるものとする。

⑩ 請負範囲

- ・業務に必要な用具及び消耗品並びに業務の実施に必要な電気・ガス・水道等の使用に係る費用等は請負範囲とする。

⑪ 参考文献

- ・学校施設の非構造部材の耐震化ガイドブック（改訂版）

URL： [http://www.mext.go.jp/a\\_menu/shisetu/shuppan/1291462.htm](http://www.mext.go.jp/a_menu/shisetu/shuppan/1291462.htm)

## 非構造部材点検対象建物リスト（外部点検）

No.	団地	棟番号	棟名称	建築年	構造	延面積	備考
1	吹田 1	12	ウエストフロント	1968	R1	488	
2	吹田 1	50	センテラス(Central Terrace)	1969	R1,S7	5,736	対象室あり
3	吹田 1	79	理工学図書館 西館	1970	R3-1	2,791	対象室あり
4	吹田 1	112	レーザー研実験棟	1975	R2,B1,S1	3,608	対象室あり
5	吹田 1	119	レーザー研科学処理棟	1977	R1	144	
6	吹田 1	121	レーザー研実験室	1976	S 1	59	
7	吹田 1	124	レーザー研機械棟 1	1978	R1	50	
8	吹田 1	125	レーザー研研究棟	1978	R4-1	4,504	対象室あり
9	吹田 1	140	レーザー研機械棟 2	1980	R1	78	
10	吹田 1	143	超伝導フォトンクス実験棟	1981	R3	547	
11	吹田 1	145	慣性核融合実験棟	1983	R4	15,627	対象室あり
12	吹田 1	149	レーザー研ベレット棟	1983	R5-1	1,183	
13	吹田 1	160	理工学図書館 東館	1986	R3	2,423	対象室あり
14	吹田 1	171	保健センター（HACC豊中）	1994	R2	721	対象室あり
15	吹田 1	173	産学共創本部 B 棟	1996	R5	2,017	対象室あり
16	吹田 1	174	産学共創本部 C 棟	1996	R5	1,989	対象室あり
17	吹田 1	175	産学共創本部 D 棟	1998	SR6	4,008	
18	吹田 1	180	産学共創本部 A 棟	2003	SR6	4,289	
19	吹田 1	181	2 1 世紀プラザ	2003	R5-1	3,178	対象室あり
20	吹田 1	203	テクノアライアンスA棟	2010	S9	12,330	
21	吹田 2	1	薬学 1 号館	1974	R5	9,485	対象室あり
22	吹田 2	2	薬学実習棟 1	1974	R1,B1	693	対象室あり
23	吹田 2	3	薬学研究科食堂	1974	R1	216	
24	吹田 2	5	人間科学本館	1975	R5	7,472	対象室あり
25	吹田 2	14	大阪大学本部	1980	R4-1	6,991	対象室あり
26	吹田 2	17	薬用植物園管理棟	1981	R2	560	
27	吹田 2	18	本部南棟	1981	R2-1	769	対象室あり
28	吹田 2	20	人間科学北館	1982	R5	1,541	対象室あり
29	吹田 2	23	歯学部記念会館	1982	R2	608	対象室あり
30	吹田 2	24	体育管理棟	1984	R2	433	
31	吹田 2	25	和弓場	1984	S1	184	
32	吹田 2	26	生命機能 B 棟	1984	R3	2,399	
33	吹田 2	27	生命機能 C 棟	1984	R3	1,062	
34	吹田 2	28	生命機能 A 棟	1985	R3	1,393	
35	吹田 2	32	R I 総合センター本館	1983	R3	2,123	
36	吹田 2	35	医学基礎研究棟	1990	SR10-1	13,585	対象室あり
37	吹田 2	36	医学共同研究棟	1990	SR10-1	6,747	対象室あり
38	吹田 2	37	医学バイオ研究棟	1989	SR9-1	15,791	
39	吹田 2	38	医学臨床研究棟	1990	SR10-1	16,270	対象室あり
40	吹田 2	39	医学放射線施設	1990	R2-1	2,149	
41	吹田 2	44	超高压放射線治療棟	1989	R1	292	
42	吹田 2	47	生命科学図書館	1991	R4	6,481	対象室あり
43	吹田 2	48	医学講義棟	1991	R3	2,955	対象室あり
44	吹田 2	56	医学部・医学部附属病院管理棟	1993	R3	3,900	対象室あり
45	吹田 2	57	まきば保育園	1993	S 1	168	
46	吹田 2	58	本部前福利会館	1993	R2	1,016	対象室あり
47	吹田 2	59	生命機能 E S 棟	1993	S 1	158	
48	吹田 2	61	R I 総合センター新棟	1994	R3	1,123	
49	吹田 2	62	体育館	1994	R2	3,237	対象室あり
50	吹田 2	63	銀杏会館	1994	R 4	3,856	対象室あり
51	吹田 2	64	コンベンションセンター	1994	R3	3,969	対象室あり

### 非構造部材点検対象建物リスト（外部点検）

No.	団地	棟番号	棟名称	建築年	構造	延面積	備考
52	吹田 2	65	保健学北棟、南棟、中央棟、講義棟	1996	R5-1	13,412	対象室あり
53	吹田 2	66	薬学 2 号館	1996	R5	3,484	対象室あり
54	吹田 2	67	M R I - C T 棟	1996	R1	225	
55	吹田 2	69	環境安全研究管理センター	1996	R2	559	
56	吹田 2	70	人間科学東館	1998	R5	4,346	対象室あり
57	吹田 2	72	I C ホール	2002	R4-1	2,651	対象室あり
58	吹田 2	73	生命機能ナノバイオロジー棟	2003	SR8	8,186	対象室あり
59	吹田 2	74	情報科学A棟	2004	S6	5,751	対象室あり
60	吹田 2	77	口腔科学研究棟	2007	R5-1	5,854	対象室あり
61	吹田 2	78	先端口腔総合診療棟	2007	R4-1	4,813	対象室あり
62	吹田 2	81	たけのこ保育園	2008	S2	649	
63	吹田 2	82	情報科学B棟	2008	S7-1	6,599	対象室あり
64	吹田 2	83	薬学実習棟 2	2009	S2	319	
65	吹田 2	84	立体駐車場（医学部）	2012	S2	6,914	対象室あり
66	吹田 2	86	最先端医療イノベーションセンター棟	2013	S9-1	18,351	対象室あり
67	吹田 2	88	生命システム棟	2014	S10	8,095	
68	吹田 2	90	薬学 3 号館	2014	S2	1,319	
合計						274,923㎡	

非構造部材点検対象室リスト(内部点検)

① 学校名・棟の概要		② 室の概要													
番号	団地番号	学校名	2)		3)		4)	5)	6)	8)	9)	10)	11)	左のうち、6mを超える部分の面積(m <sup>2</sup> )	国文報告示案※1に該当の有無
			団地番号	団地名	棟番号	棟名称									
1	0292	大阪大学	002	吹田1団地	050	センターラス(Central Terrace)	5,736	1969・1970・2002	食堂(1階)	484	2.8	○	484	0	×
2	0292	大阪大学	002	吹田1団地	050	センターラス(Central Terrace)	5,736	1969・1970・2002	食堂1(1階)	518	6.1	×	0	0	×
3	0292	大阪大学	002	吹田1団地	050	センターラス(Central Terrace)	5,736	1969・1970・2002	食堂2(1階)	302	2.7	○	302	0	×
4	0292	大阪大学	002	吹田1団地	050	センターラス(Central Terrace)	5,736	1969・1970・2002	厨房1(1階)	285	2.7	○	285	0	×
5	0292	大阪大学	002	吹田1団地	050	センターラス(Central Terrace)	5,736	1969・1970・2002	事務室 購買(2階)	452	2.7	○	452	0	×
6	0292	大阪大学	002	吹田1団地	050	センターラス(Central Terrace)	5,736	1969・1970・2002	センターラス・サロン(3階)	363	2.9	○	363	0	×
7	0292	大阪大学	002	吹田1団地	050	センターラス(Central Terrace)	5,736	1969・1970・2002	実験室(6階)	246	2.8	○	246	0	×
8	0292	大阪大学	002	吹田1団地	079	理工学図書館 西館	2,791	1970・2003	ラーニング・コモンズ(1階)	236	2.8	○	236	0	×
9	0292	大阪大学	002	吹田1団地	079	理工学図書館 西館	2,791	1970・2003	閲覧室(2階)	413	2.9	○	413	0	×
10	0292	大阪大学	002	吹田1団地	079	理工学図書館 西館	2,791	1970・2003	書庫(2階)	203	2.2	×	0	0	×
11	0292	大阪大学	002	吹田1団地	079	理工学図書館 西館	2,791	1970・2003	複層書庫(1階)(中2階)	203	2.2	×	0	0	×
12	0292	大阪大学	002	吹田1団地	079	理工学図書館 西館	2,791	1970・2003	複層書庫(2階)(中3階)	203	3.1	○	203	0	×
13	0292	大阪大学	002	吹田1団地	112	レーザー研究棟	3,608	1975・1976・1977・1978・1979・2006	高出力レーザー開発室Ⅰ・チェンバース(1階)	577	9.1	○	577	577	○
14	0292	大阪大学	002	吹田1団地	112	レーザー研究棟	3,608	1975・1976・1977・1978・1979・2006	レーザー応用実験室Ⅰ(1階)	205	7.0	○	205	228	○
15	0292	大阪大学	002	吹田1団地	112	レーザー研究棟	3,608	1975・1976・1977・1978・1979・2006	レーザー応用実験室Ⅱ(1階)	244	5.2	○	244	105	×
16	0292	大阪大学	002	吹田1団地	112	レーザー研究棟	3,608	1975・1976・1977・1978・1979・2006	超短パルスレーザー室・倉庫・クリーンルーム(1階)	113	7.9	○	113	210	○
17	0292	大阪大学	002	吹田1団地	112	レーザー研究棟	3,608	1975・1976・1977・1978・1979・2006	レーザー制御実験室・レーザー加工実験室(1階)	104	8.0	○	104	104	×
18	0292	大阪大学	002	吹田1団地	112	レーザー研究棟	3,608	1975・1976・1977・1978・1979・2006	アラスマ応用実験室Ⅱ(1階)	104	8.0	○	104	104	×
19	0292	大阪大学	002	吹田1団地	112	レーザー研究棟	3,608	1975・1976・1977・1978・1979・2006	高出力レーザー開発室(1階)	95	8.0	○	95	95	×
20	0292	大阪大学	002	吹田1団地	112	レーザー研究棟	3,608	1975・1976・1977・1978・1979・2006	レーザー特性試験室Ⅰ(1階)	53	8.0	○	53	53	×

非構造部材点検対象室リスト(内部点検)

① 学校名・棟の概要				② 室の概要											
番号	団地番号	学校名	2)		3)		4)	5)	6)	8)	9)	10)	11)	左のうち、6mを超える部分の面積 (㎡)	国文告示案※1に該当の有無
			団地番号	団地名	棟番号	棟名称									
21	0292	大阪大学	002	吹田1 団地	112	レーザー研実験棟	3,608	1975・1976・1977・1978・1979・2006	レーザー特性試験室Ⅱ(1階)	53	8.0	○	53	53	×
22	0292	大阪大学	002	吹田1 団地	125	レーザー研研究棟	4,504	1978・1980・1985	玄関ホール・玄関・ホール(1階)	272	3.0	○	272	41	×
23	0292	大阪大学	002	吹田1 団地	125	レーザー研研究棟	4,504	1978・1980・1985	光学材料製作実験室Ⅰ(1階)	38	6.5	○	38	38	×
24	0292	大阪大学	002	吹田1 団地	125	レーザー研研究棟	4,504	1978・1980・1985	特殊光ファイバ線引き室(1階)	38	6.5	○	38	38	×
25	0292	大阪大学	002	吹田1 団地	145	慣性核融合実験棟	15,627	1983	ターゲット室(1)	892	22.0	○	892	892	○
26	0292	大阪大学	002	吹田1 団地	145	慣性核融合実験棟	15,627	1983	コンデンサー室(1階)	612	5.5	×	0	0	×
27	0292	大阪大学	002	吹田1 団地	145	慣性核融合実験棟	15,627	1983	ターゲット室(2)	571	22.0	○	571	571	○
28	0292	大阪大学	002	吹田1 団地	145	慣性核融合実験棟	15,627	1983	コンデンサー室(1階)	553	5.4	×	0	0	×
29	0292	大阪大学	002	吹田1 団地	145	慣性核融合実験棟	15,627	1983	ホール・通路(1階)	425	2.5	○	425	0	×
30	0292	大阪大学	002	吹田1 団地	145	慣性核融合実験棟	15,627	1983	プローブレーザー室(1階)	408	5.4	×	0	0	×
31	0292	大阪大学	002	吹田1 団地	145	慣性核融合実験棟	15,627	1983	主発振器室(1階)	382	3.0	○	382	0	×
32	0292	大阪大学	002	吹田1 団地	145	慣性核融合実験棟	15,627	1983	電源制御室(1階)	351	6.8	×	0	0	×
33	0292	大阪大学	002	吹田1 団地	145	慣性核融合実験棟	15,627	1983	コンデンサー室(1階)	314	6.8	×	0	0	×
34	0292	大阪大学	002	吹田1 団地	145	慣性核融合実験棟	15,627	1983	レーザー制御室(1階)	223	2.5	○	223	0	×
35	0292	大阪大学	002	吹田1 団地	145	慣性核融合実験棟	15,627	1983	温度コントロール室(1階)	78	6.8	×	0	0	×
36	0292	大阪大学	002	吹田1 団地	145	慣性核融合実験棟	15,627	1983	レーザー室(2階)	2,250	7.6	○	2,250	2,250	○
37	0292	大阪大学	002	吹田1 団地	145	慣性核融合実験棟	15,627	1983	ギヤ室(2階)	400	10.2	○	400	400	○
38	0292	大阪大学	002	吹田1 団地	145	慣性核融合実験棟	15,627	1983	ホール・玄関・ホール・廊下(2階)	267	2.5	○	267	0	×
39	0292	大阪大学	002	吹田1 団地	145	慣性核融合実験棟	15,627	1983	組立洗浄室Ⅱ(2階)	245	2.7	○	245	0	×
40	0292	大阪大学	002	吹田1 団地	145	慣性核融合実験棟	15,627	1983	組立洗浄室Ⅰ(2階)	236	2.7	○	236	0	×

非構造部材点検対象室リスト(内部点検)

① 学校名・棟の概要				② 室の概要											
番号	団地番号	学校名	2)		3)		4)	5)	6)	8)	9)	10)	11)		
			団地番号	団地名	棟番号	棟名称							棟全体の面積(m <sup>2</sup> )	棟の建築年(西暦年)	室名称
41	0292	大阪大学	002	吹田1団地	145	慣性核融合実験棟	15,627	1983	荷受け室(2階)	79	7.6	×	0	×	
42	0292	大阪大学	002	吹田1団地	160	理工学図書館 東館	2,423	1986	閲覧室(1階)	660	2.8	○	0	×	
43	0292	大阪大学	002	吹田1団地	160	理工学図書館 東館	2,423	1986	閲覧室(2階)	660	2.9	○	0	×	
44	0292	大阪大学	002	吹田1団地	160	理工学図書館 東館	2,423	1986	閲覧室(3階)	660	2.9	○	0	×	
45	292	大阪大学	002	吹田1団地	171	保健センター(HACC吹田)	721	1984	玄関・待合ホール(1階)	108	6.7	○	108	×	
46	0292	大阪大学	002	吹田1団地	173	産学共創B棟	2,017	1996	研究推進・産学連携部・大型教育研究プロジェクト支援事務室(2階)	216	2.6	○	216	×	
47	0292	大阪大学	002	吹田1団地	174	産建本部C棟	1,989	1996	fab-square(2階)	231	3.6	×	0	×	
48	0292	大阪大学	002	吹田1団地	174	産建本部C棟	1,989	1996	7Fトコナ情報システム開発7F/エントランス(4階)	214	2.6	○	214	×	
49	0292	大阪大学	002	吹田1団地	181	21世紀プラザ	3,178	2003	プラズマ・ウェットプロセス室(1階)	270	3.4	○	270	×	
50	0292	大阪大学	002	吹田1団地	181	21世紀プラザ	3,178	2003	多目的スペース・特性評価室・廊下(4階)	277	5.4	○	277	160	×
51	0292	大阪大学	003	吹田2団地	001	翼学1号館	9,485	1974	天井ホール(4階)	222	3.0	○	222	0	×
52	0292	大阪大学	003	吹田2団地	002	翼学実習棟1	693	1974・1983	学生実習室(1階)	356	3.9	×	0	×	
53	0292	大阪大学	003	吹田2団地	005	人間科学本館	7,472	1975・2011	1階ホール、7Fエントランス・玄関ホール(1階)	211	19.0	×	0	×	
54	0292	大阪大学	003	吹田2団地	005	人間科学本館	7,472	1975・2011	第51講義室・ロビー(5階)	245	3.3	○	245	0	×
55	0292	大阪大学	003	吹田2団地	014	大阪大学本部	6,991	1980	教育・学生支援部事務室(地階)	240	2.3	○	240	0	×
56	0292	大阪大学	003	吹田2団地	014	大阪大学本部	6,991	1980	玄関ホール、エントランスホール・受付コーナー(1階)	187	6.3	○	187	86	×
57	0292	大阪大学	003	吹田2団地	014	大阪大学本部	6,991	1980	財務部事務室(2階)	525	2.8	○	525	0	×
58	0292	大阪大学	003	吹田2団地	014	大阪大学本部	6,991	1980	契約課(2階)	208	2.6	○	208	0	×
59	0292	大阪大学	003	吹田2団地	014	大阪大学本部	6,991	1980	総務課・人事課事務室(3階)	362	2.9	○	362	0	×
60	0292	大阪大学	003	吹田2団地	014	大阪大学本部	6,991	1980	廊下・エレベーターホール(3階)	238	2.3	○	238	0	×

非構造部材点検対象室リスト(内部点検)

① 学校名・棟の概要			② 室の概要														
番号	団地番号	学校名	2)			3)			4)	5)	6)	8)	9)	10)	11)	左のうち、6mを超える部分の面積(m <sup>2</sup> )	国文告示案※1に該当の有無
			団地番号	団地名	棟番号	棟名称	棟全体の面積(m <sup>2</sup> )	棟の建築年(西暦年)									
61	0292	大阪大学	003	吹田2 団地	014	大阪大学本部		6,991	1980	施設部事務室(4階)	513	2.9	○	513	0	×	
62	0292	大阪大学	003	吹田2 団地	014	大阪大学本部		6,991	1980	廊下・エレベーターホール(4階)	265	2.3	○	265	0	×	
63	0292	大阪大学	003	吹田2 団地	014	大阪大学本部		6,991	1980	401会議室(4階)	238	3.8	○	238	0	×	
64	0292	大阪大学	003	吹田2 団地	018	本部南棟		769	1981	密着(1階)	272	3.1	○	272	0	×	
65	0292	大阪大学	003	吹田2 団地	020	人間科学北館		1,541	1982	図書室・ラーニングcommons(2階)	241	2.2	○	241	0	×	
66	0292	大阪大学	003	吹田2 団地	023	歯学部記念会館		608	1982	ラウンジ・玄関ホール・湯沸・TEL(1階)	191	6.9	○	191	67	×	
67	0292	大阪大学	003	吹田2 団地	035	医学基礎研究棟		13,585	1990	エントランスホール(1階)	84	21.7	○	84	124	×	
68	0292	大阪大学	003	吹田2 団地	036	医学共同研究棟		6,747	1990	系統解剖保管室(1階)	252	3.2	○	252	0	×	
69	0292	大阪大学	003	吹田2 団地	036	医学共同研究棟		6,747	1990	系統解剖実習室(1階)	366	2.8	○	366	0	×	
70	0292	大阪大学	003	吹田2 団地	036	医学共同研究棟		6,747	1990	組織病理実習室(2階)	315	3.2	○	315	0	×	
71	0292	大阪大学	003	吹田2 団地	036	医学共同研究棟		6,747	1990	機能系実習室(2階)	315	3.2	○	315	0	×	
72	0292	大阪大学	003	吹田2 団地	038	医学臨床研究棟		16,270	1990	ホール(1階)	124	13.5	○	124	124	×	
73	0292	大阪大学	003	吹田2 団地	047	生命科学図書館		6,481	1991	玄関ホール(1階)	250	4.4	○	250	0	×	
74	0292	大阪大学	003	吹田2 団地	047	生命科学図書館		6,481	1991	階段ホール(1階)	109	17.5	○	109	17	×	
75	0292	大阪大学	003	吹田2 団地	047	生命科学図書館		6,481	1991	閲覧室(1階)	421	4.2	○	421	0	×	
76	0292	大阪大学	003	吹田2 団地	047	生命科学図書館		6,481	1991	閲覧室(北側)(2階)	290	2.8	○	290	0	×	
77	0292	大阪大学	003	吹田2 団地	047	生命科学図書館		6,481	1991	閲覧室(南側)(2階)	290	2.8	○	290	0	×	
78	0292	大阪大学	003	吹田2 団地	047	生命科学図書館		6,481	1991	電動集塵式書架(東側)(2階)	325	2.8	○	325	0	×	
79	0292	大阪大学	003	吹田2 団地	047	生命科学図書館		6,481	1991	電動集塵式書架西側(2階)	326	2.8	○	326	0	×	
80	0292	大阪大学	003	吹田2 団地	047	生命科学図書館		6,481	1991	閲覧室(北側)(3階)	290	2.8	○	290	0	×	

非構造部材点検対象室リスト(内部点検)

① 学校名・棟の概要										② 室の概要							
番号	団地番号	学校名	2)			3)		棟全体の面積 (㎡)	5)	棟の 建築年 (西暦年)	室名称	8)	天井高 (平均高さ) (m)	10)	11)	左のうち、 6mを超える部分の 面積 (㎡)	国文告示案*1 に該当の有無
			団地番号	団地名	棟番号	棟名称	棟番号										
81	0292	大阪大学	003	吹田2 団地	047	生命科学図書館	6,481	1991	閲覧室(南側)(3階)	290	2.8	○	290	0	×		
82	0292	大阪大学	003	吹田2 団地	047	生命科学図書館	6,481	1991	電動集塵式書架(東側)(3階)	325	2.8	○	325	0	×		
83	0292	大阪大学	003	吹田2 団地	047	生命科学図書館	6,481	1991	電動集塵式書架(西側)(3階)	326	2.8	○	326	0	×		
84	292	大阪大学	003	吹田2 団地	047	生命科学図書館	6,481	1991	ラーニング・ commons、EVホール、グループ研究室周囲(4階)	422	2.9	○	234	0	×		
85	0292	大阪大学	003	吹田2 団地	048	医学講義棟	2,955	1991	A講室(1階)	330	3.3	○	330	0	×		
86	0292	大阪大学	003	吹田2 団地	048	医学講義棟	2,955	1991	廊下ホール(1階)	212	3.6	○	212	0	×		
87	0292	大阪大学	003	吹田2 団地	056	医学部・医学部附属病院管理棟	3,900	1983	事務室(医学部)(1階)	748	3.3	○	748	0	×		
88	0292	大阪大学	003	吹田2 団地	056	医学部・医学部附属病院管理棟	3,900	1983	事務室(病院)(2階)	702	3.3	○	702	0	×		
89	0292	大阪大学	003	吹田2 団地	056	医学部・医学部附属病院管理棟	3,900	1983	ホール・廊下(3階)	317	2.7	○	317	0	×		
90	0292	大阪大学	003	吹田2 団地	056	医学部・医学部附属病院管理棟	3,900	1983	大会議室(3階)	259	3.5	○	259	0	×		
91	0292	大阪大学	003	吹田2 団地	058	本部附福利会館	1,016	1983	購買・書籍・旅行サービスセンター(1階)	261	2.7	○	261	0	×		
92	0292	大阪大学	003	吹田2 団地	058	本部附福利会館	1,016	1983	食堂(2階)	246	3.9	○	246	0	×		
93	0292	大阪大学	003	吹田2 団地	062	体育館	3,237	1984	アリーナ(1階)	1,588	14.0	×	0	0	×		
94	0292	大阪大学	003	吹田2 団地	062	体育館	3,237	1984	ロビー・下足コーナー・エントランスホール(1階)	276	3.0	○	276	0	×		
95	0292	大阪大学	003	吹田2 団地	062	体育館	3,237	1984	ギャラリー(2階)	334	2.4	○	334	0	×		
96	0292	大阪大学	003	吹田2 団地	062	体育館	3,237	1984	トレーニング室(2階)	390	3.2	○	390	0	×		
97	0292	大阪大学	003	吹田2 団地	063	銀杏会館	3,856	1984	エントランスホール・EVホール(1階)	176	9.1	○	176	72	×		
98	0292	大阪大学	003	吹田2 団地	063	銀杏会館	3,856	1984	多目的ホール(3階)	258	6.5	○	258	258	○		
99	0292	大阪大学	003	吹田2 団地	064	コンベンションセンター	3,969	1984	会議室1(1階)	201	3.2	○	201	0	×		
100	0292	大阪大学	003	吹田2 団地	064	コンベンションセンター	3,969	1984	廊下・玄関ホール・ホール(1階)	583	8.1	○	583	583	○		

非構造部材点検対象室リスト(内部点検)

① 学校名・棟の概要				② 室の概要											
番号	団地番号	学校名	団地番号	団地名	棟番号	棟名称	棟全体の面積(m <sup>2</sup> )	5) 棟の 建築年 (西暦年)	室名称	8) 室面積 (m <sup>2</sup> )	9) 天井高 (平均高さ) (m)	10) 吊り天井の有無	11) 吊り天井全体の 水平投影面積 (m <sup>2</sup> )	左のうち、 6mを超える部分の 面積 (m <sup>2</sup> )	国文告示案※1 に該当の有無
101	0292	大阪大学	003	吹田2団地	064	コンベンションセンター	3,969	1994	会議室 2(2階)	201	3.2	○	201	0	×
102	0292	大阪大学	003	吹田2団地	064	コンベンションセンター	3,969	1994	会議室 3(2階)	202	3.2	○	202	0	×
103	0292	大阪大学	003	吹田2団地	064	コンベンションセンター	3,969	1994	廊下(2階)	240	3.2	○	240	0	×
104	0292	大阪大学	003	吹田2団地	064	コンベンションセンター	3,969	1994	ホワイエ(3階)	387	3.6	○	387	0	×
105	0292	大阪大学	003	吹田2団地	064	コンベンションセンター	3,969	1994	MOホール・ステージ(3階)	676	10.0	○	676	676	○
106	0292	大阪大学	003	吹田2団地	065	保健学北棟、南棟、中央棟、講義棟	13,412	1996・1997	エントランスホール・ホール・ホール・コミュニケーションスペース・廊下・風	866	3.7	○	849	95	×
107	0292	大阪大学	003	吹田2団地	065	保健学北棟、南棟、中央棟、講義棟	13,412	1996・1997	看護学実習室 1(1階)	299	3.0	○	299	0	×
108	0292	大阪大学	003	吹田2団地	065	保健学北棟、南棟、中央棟、講義棟	13,412	1996・1997	看護学実習室 2(1階)	228	2.6	○	228	0	×
109	0292	大阪大学	003	吹田2団地	065	保健学北棟、南棟、中央棟、講義棟	13,412	1996・1997	講義室 1(1階)	288	3.5	○	288	0	×
110	0292	大阪大学	003	吹田2団地	065	保健学北棟、南棟、中央棟、講義棟	13,412	1996・1997	階段(1階)	7	15.0	○	7	7	×
111	0292	大阪大学	003	吹田2団地	065	保健学北棟、南棟、中央棟、講義棟	13,412	1996・1997	ホール・ホール・ホール・廊下(2階)	650	2.6	○	650	0	×
112	0292	大阪大学	003	吹田2団地	065	保健学北棟、南棟、中央棟、講義棟	13,412	1996・1997	ホール・ホール・ホール・ホール・コミュニケーションスペース・廊下(3階)	576	2.6	○	576	0	×
113	0292	大阪大学	003	吹田2団地	066	薬学 2 号館	3,484	1996	ホール・廊下(1階)	126	17.5	×	0	0	×
114	0292	大阪大学	003	吹田2団地	070	人間科学棟	4,346	1998	第207講義室(2階)	236	3.2	○	236	0	×
115	0292	大阪大学	003	吹田2団地	070	人間科学棟	4,346	1998	EVホール、リフレッシュコーナー、ミーティングコーナー、廊下(2階)	206	2.5	○	206	0	×
116	0292	大阪大学	003	吹田2団地	072	ICホール	2,651	2002	学生・キャリア支援課(1階)	268	2.7	○	268	0	×
117	0292	大阪大学	003	吹田2団地	073	生命機能ナノハイオロジー棟	8,186	2003	廊下・エントランスホール・EVホール・ベンダーコーナー(1階)	291	4.0	○	291	98	×
118	0292	大阪大学	003	吹田2団地	073	生命機能ナノハイオロジー棟	8,186	2003	1分子生物学実験室(4階)	225	2.6	○	225	0	×
119	292	大阪大学	003	吹田2団地	074	情報科学A棟	5,751	2004	廊下・EVホール(2階)	204	3.0	○	204	22	×
120	292	大阪大学	003	吹田2団地	074	情報科学A棟	5,751	2004	ホール・EVホール・廊下(3階)	178	6.6	○	178	22	×

非構造部材点検対象室リスト(内部点検)

① 学校名・棟の概要			② 室の概要												
番号	団地番号	学校名	2)		3)		4)	5)	6)	8)	9)	10)	11)		
			団地番号	団地名	棟番号	棟名称							棟全体の面積(m <sup>2</sup> )	棟の建築年(西暦年)	室名称
121	292	大阪大学	003	吹田2団地	074	情報科学A棟	5,751	2004	ホール・EVホール・廊下(4階)	178	6.6	○	178	22	×
122	292	大阪大学	003	吹田2団地	074	情報科学A棟	5,751	2004	ホール・EVホール・廊下(5階)	178	6.6	○	178	22	×
123	0292	大阪大学	003	吹田2団地	077	口腔科学研究棟	5,854	2007	庁舎記念ホール(5階)	201	3.0	○	201	0	×
124	0292	大阪大学	003	吹田2団地	078	先端口腔総合診療棟	4,813	2007	一般歯科総合診療センター診療室(3階)	214	2.7	○	214	0	×
125	0292	大阪大学	003	吹田2団地	078	先端口腔総合診療棟	4,813	2007	一般歯科総合診療センター診療室・廊下(3階)	416	2.6	○	416	0	×
126	0292	大阪大学	003	吹田2団地	078	先端口腔総合診療棟	4,813	2007	廊下、洗面(4階)	275	2.5	○	275	0	×
127	0292	大阪大学	003	吹田2団地	082	情報科学B棟	6,599	2008	ウェット実験室(6階)	206	2.7	○	206	0	×
128	0292	大阪大学	003	吹田2団地	082	情報科学B棟	6,599	2008	ウェット実験室(7階)	206	2.7	○	206	0	×
129	0292	大阪大学	003	吹田2団地	084	立体駐車場(医学部)	6,914	2012	駐車場(1階)	3,530	3.4	×	0	0	×
130	0292	大阪大学	003	吹田2団地	084	立体駐車場(医学部)	6,914	2012	駐車場(2階)	3,383	3.1	×	0	0	×
131	0292	大阪大学	003	吹田2団地	086	最先端医療イノベーションセンター棟	18,351	2014	ホワイエ・EVホール1・廊下1(1階)	371	3.3	○	482	0	×
132	0292	大阪大学	003	吹田2団地	086	最先端医療イノベーションセンター棟	18,351	2014	マルチメディアホール(1階)	251	3.3	○	251	0	×
133	0292	大阪大学	003	吹田2団地	086	最先端医療イノベーションセンター棟	18,351	2014	基礎医学・大実習室(1階)	410	3.0	○	410	0	×
134	0292	大阪大学	003	吹田2団地	086	最先端医療イノベーションセンター棟	18,351	2014	メディアラウンジ(1階)	111	36.8	○	111	64	×
135	0292	大阪大学	003	吹田2団地	086	最先端医療イノベーションセンター棟	18,351	2014	共用廊下・管理廊下・EVホール・附室1(2階)	357	2.6	○	388	0	×
136	0292	大阪大学	003	吹田2団地	086	最先端医療イノベーションセンター棟	18,351	2014	打合せスペース(2階)	41	7.0	○	41	41	×
137	0292	大阪大学	003	吹田2団地	086	最先端医療イノベーションセンター棟	18,351	2014	共用廊下・管理廊下・EVホール・附室1(3階)	384	2.6	○	384	0	×
138	0292	大阪大学	003	吹田2団地	086	最先端医療イノベーションセンター棟	18,351	2014	打合せスペース(3階)	28	7.0	○	28	28	×
139	0292	大阪大学	003	吹田2団地	086	最先端医療イノベーションセンター棟	18,351	2014	共用廊下・EVホール・附室1(4階)	312	2.6	○	312	0	×
140	0292	大阪大学	003	吹田2団地	086	最先端医療イノベーションセンター棟	18,351	2014	未来医療センター(室内ブースを含む)(4階)	410	2.7	○	410	0	×

非構造部材点検対象室リスト (内部点検)

① 学校名・棟の概要				② 室の概要								
1) 番号	2) 学校名	3) 団地番号	4) 棟番号	5) 棟全体の面積 (㎡)	6) 棟の建築年 (西暦年)	7) 室名称	8) 室面積 (㎡)	9) 天井高 (平均高さ) (m)	10) 吊り天井の有無	11) 吊り天井全体の水平投影面積 (㎡)	左のうち、6mを超える部分の面積 (㎡)	国文告示案※1に該当の有無
141	0292 大阪大学	003 吹田2 団地	086 最先端医療イノベーションセンター棟	18,351	2014	打合せスペース(4階)	52	7.0	○	52	52	×
142	0292 大阪大学	003 吹田2 団地	086 最先端医療イノベーションセンター棟	18,351	2014	共用廊下・管理廊下・E Vホール・附室1(5階)	338	2.6	○	338	0	×
143	0292 大阪大学	003 吹田2 団地	086 最先端医療イノベーションセンター棟	18,351	2014	打合せスペース(5階)	28	7.0	○	28	28	×
144	0292 大阪大学	003 吹田2 団地	086 最先端医療イノベーションセンター棟	18,351	2014	共用廊下・管理廊下・E Vホール・附室1(6階)	380	2.6	○	380	0	×
145	0292 大阪大学	003 吹田2 団地	086 最先端医療イノベーションセンター棟	18,351	2014	共用廊下・管理廊下・E Vホール・附室1(7階)	372	2.6	○	372	0	×
146	0292 大阪大学	003 吹田2 団地	086 最先端医療イノベーションセンター棟	18,351	2014	打合せスペース(7階)	28	6.7	○	28	28	×
147	0292 大阪大学	003 吹田2 団地	086 最先端医療イノベーションセンター棟	18,351	2014	共用廊下・管理廊下・E Vホール・附室1(8階)	371	2.6	○	371	0	×
148	0292 大阪大学	003 吹田2 団地	086 最先端医療イノベーションセンター棟	18,351	2014	打合せスペース(8階)	52	6.7	○	52	52	×
149	0292 大阪大学	003 吹田2 団地	086 最先端医療イノベーションセンター棟	18,351	2014	共用廊下・管理廊下・E Vホール・附室1(9階)	412	2.6	○	218	0	×

※1 安全上重要である天井及び天井の構造耐力上安全な構造方法を定める件(案)(国交省告示案)による。  
 (国交省告示案抜粋)  
 第一 安全上重要である天井  
 (前略)安全上重要である天井は、吊り天井であって、次の名号のいずれにも該当するものとする。

一 居室、廊下その他の人が日常立ち入る場所に設けられるもの  
 二 高さ6mを超える天井の部分で、水平投影面積が200㎡を超える部分を含むもの  
 三 天井面構成部材等の1㎡当たりの平均質量(当該部分の質量の合計を天井面の面積の合計で除したものをいう。以下「単位面積質量」という。)が2kgを超えるもの

IV・非構造部材の耐震点検・耐震対策チェックリスト

学校名 大阪大学 所在地 吹田1 非構造部材点検

<点検結果> ○ : 調査は適切であるが、若干の改善が必要  
△ : 調査は適切であるが、改善が必要  
× : 調査が不適切である  
● : 調査が不適切である  
○ : 調査が不適切である  
○ : 調査が不適切である


Table with columns: 棟番号, 棟名称, 階, 室名, I 天井(外部は軒天), II 照明器具, III 窓+ガラス, IV 外壁(外装材), V 内壁(内装材), VI 設備機器, VII テレビ等, VIII EXP-J, and a final column for 評価×(数値)箇所計. Rows include items like 特定天井, 軒天, システム天井, 在来/木下地, 在来/軽鉄下地, 吊り下げ形, 直付け形, 天井埋込形, 窓+ガラス, タイル, ALCパネル等, ガラスブロック, プロックリート, プロックリート, ステンレス運動場の壁, 放送機(スピーカー等), 空調室外機, 天吊りエアコン, and others.

評価×(数値)箇所計



吹田 1 団地

吹田 2 団地



吹田市山田丘 2-1

吹田市山田丘 1-1

■ : 非構造部材点検対象建物

吹田団地配置図 S = 1 / 5, 0 0 0

学校番号	学校名	団地番号	団地名	棟番号
0292	大阪大学	002	吹田1	050


## 棟別平面図

国立大学法人等施設実態報告（様式3）



### 050 センテラス (Central Terrace) (S7)

建築面積 2,824 m<sup>2</sup>  
延床面積 5,736 m<sup>2</sup>



棟名称	建築年	構造階数	番号	施設調査単位		面積
				名称	色区分	
センテラス (Central Terrace)	昭44	R1	6410	大学福利施設		942
	昭45	R1	6410	大学福利施設		664
	平14	R1	6410	大学福利施設		8
	平28	S7	1410	工学研究科		2,395
			6410	大学福利施設		1,632
			6920	大学等設備室		95
合計						5,736
						整理番号 3 - 50 - 1

# 棟別平面図


学校番号	学校名	団地番号	団地名	棟番号
0292	大阪大学	002	吹田1	050

国立大学法人等施設実態報告（様式3）


## 050 センテラス (Central Terrace) (S7)

建築面積 2,824 m<sup>2</sup>


延床面積 5,736 m<sup>2</sup>



2階平面図 583 m<sup>2</sup>



4階平面図 591 m<sup>2</sup>



3階平面図 606 m<sup>2</sup>

■ : 非構造部材点検対象室

# 棟別平面図


学校番号	学校名	団地番号	団地名	棟番号
0292	大阪大学	002	吹田1	050

国立大学法人等施設実態報告（様式3）


## 050 センテラス (Central Terrace) (S7)

建築面積 2,824 m<sup>2</sup>


延床面積 5,736 m<sup>2</sup>



5階平面図 591 m<sup>2</sup>



6階平面図 591 m<sup>2</sup>



7階平面図 111 m<sup>2</sup>

非構造部材点検対象室

# 棟別平面図

学校番号	校名	団地番号	団地名	棟番号
0292	大阪大学	002	吹田1	079

国立大学法人等施設実態報告 (様式3)


079 理工学図書館 西館 (R3-1)

建築面積 978㎡

延床面積 2,791㎡



S=1:400



1階 807㎡ (ピロティ 183㎡)

非構造部材点検対象室

地階 217㎡

加算面積区分 9-2 9.5㎡

棟名	建築年	構造・階数	施設調査単位		面積
			番号	名称・色区分	
理工学図書館 西館	昭45	R3-1	6110	大学図書館	2,652
			6960	本部等設備室	95
	平15	R3-1	6110	大学図書館	4.4

整理番号 3 - 79 - 1

# 棟別平面図

学校番号	校名	団地番号	団地名	棟番号
0292	大阪大学	002	吹田1	079

国立大学法人等施設実態報告 (様式3)


079 理工学図書館 西館 (R3-1)

建築面積 978㎡


延床面積 2,791㎡



S=1:400



中3階 205㎡



2階 999㎡

3階 563㎡

非構造部材点検対象室




# 棟別平面図

学校番号	0292	学 校 名	大 阪 大 学	団地番号	002	団 地 名	吹 田 1	棟 番 号	125
------	------	-------	---------	------	-----	-------	-------	-------	-----

国立大学法人等施設実態報告 (様式3)

125 レーザー研究棟 (R4-1)  
 建築面積 1,163㎡  
 延床面積 4,504㎡



非構造部材点検対象室  
 1階 (1,064)

1期 (昭53) 298  
 2期 (昭55) 482  
 3期 (昭60) 284

加算面積区分 3-23 329㎡  
 加算面積区分 9-2 58㎡

調査単位	建築年			計
	1期	2期	3期	
3764 レーザー-イネルギー-学 研究センター	1,360	1,825	1,261	4,446
6930 研究所等設備室	13	21	24	58
計	1,373	1,846	1,285	4,504

棟名称	建築年	構造階数	施設調査単位		面積
			番号	名称	
レーザー研研究棟	昭53	R4-1	3764	レーザー-イネルギー-学 研究センター	4,446
	昭55	R4-1			
	昭60	R4-1	6930	研究所等設備室	58

地階 (203) ピロティ 61  
 1期 (昭53) 43  
 2期 (昭55) 38  
 3期 (昭60) 122

整理番号	3 - 125 - 1
------	-------------

# 棟別平面図



学校番号	0202	校名	大阪大学	団地番号	002	団地名	吹田1	棟番号	145
------	------	----	------	------	-----	-----	-----	-----	-----

国立大学法人等施設実態報告 (様式3)

145 慣性核融合実験棟 (SR4)

建築面積 7,376㎡

延床面積 15,627㎡



加算面積区分 3-23 12,397㎡  
加算面積区分 9-2 3,229㎡

棟名称	建築年	構造階数	施設調査単位		面積
			番号	色区分	
慣性核融合実験棟	S58	SR4	3764	レーザー核融合研究室	12,397
			6930	研究所等設備室	3,229
			整理番号		3 - 145 - 1

学校番号	校名	団地番号	団地名	棟番号
0292	大阪大学	002	吹田1	145



# 棟別平面図

国立大学法人等施設実態報告 (様式3)

145 慣性核融合実験棟 (SR4)

建築面積 7,376㎡

延床面積 15,627㎡



# 棟別平面図

学校番号	校名	団地番号	団地名	棟番号
0292	大阪大学	002	吹田1	160

国立大学法人等施設実態報告 (様式3)


160

理工学図書館 東館 (R3)


建築面積 873㎡

延床面積 2,423㎡

S = 1 : 375



1階 790㎡



2階 790㎡

加算面積区分 9-1 82㎡  
加算面積区分 9-2 113㎡

非構造部材点検対象室

棟名称	建築年	構造階数	施設調査単位		面積
			番号	名称 色区分	
理工学図書館 東館	昭61	R3	6110	大学図書館	2,228
			6850	本部等渡り廊下	82
			6960	本部等設備室	113
			整理番号		3 - 160 - 1



# 棟別平面図

学校番号	校名	団地番号	団地名	棟番号
0292	大阪大学	002	吹田1	171

国立大学法人等施設実態報告 (様式3)

171


保健センター (HACC吹田)

建築面積 387㎡


延床面積 721㎡



S=1:250



1階 375㎡



非構造部材点検対象室

2階 346㎡

加算面積区分 9-2 28㎡  
加算面積区分 8-2 292㎡

棟名称	建築年	構造階数	施設調査単位			面積
			番号	名称	色区分	
保健センター (HACC吹田)	平6	R2	642U	大学保健管理施設	□	693
			696U	本部等設備室	□	28
			整理番号			3 - 171 -




# 棟別平面図

学校番号	校名	回地番号	可地地名	棟番号
0202	大阪大学	002	吹田1	174

国立大学法人等施設点検報告 (様式3)



174 産連本部C棟 (R5)

建築面積 415㎡  
延床面積 1,989㎡



■ : 非構造部材点検対象室

2階 370㎡



整理番号

3-174-2

# 棟別平面図

学校番号	校名	団地番号	団地名	棟番号
0292	大阪大学	002	吹田1	174


国立大学法人等施設実態報告 (様式3)

174 産連本部C棟 (R5)

建築面積 415㎡  
延床面積 1,989㎡



S=1:200



4階 399㎡

■:非構造部材点検対象室

整理番号

3 - 174 - 4

# 棟別平面図

学校番号	0202	校名	大阪大学	団地番号	002	団地名	吹田1	棟番号	181
------	------	----	------	------	-----	-----	-----	-----	-----

国立大学法人等施設実態報告 (様式3)

181


21世紀プラザ(R5-1)

建築面積 994㎡

延床面積 3,178㎡



S=1:250



1階 736㎡

■ : 非構造部材点検対象室

整理番号

3 - 181 - 2

# 棟別平面図

学校番号	校名	団地番号	団地名	棟番号
0292	大阪大学	002	吹田1	181

国立大学法人等施設実態報告 (様式3)


181 21世紀プラザ(R5-1)

建築面積 994㎡

延床面積 3,178㎡



S=1:250



4階 470㎡

整理番号

3 - 181 - 5

# 棟別平面図

学校番号	学校名	団地番号	団地名	棟番号
0292	大阪大学	003	吹田2	001



国立大学法人等施設実態報告 (様式3)

001

葉学1号館 (R5)

建築面積 2,083㎡

延床面積 9,485㎡




■ : 非構造部材点検対象室

4階平面図 1, 882㎡

# 棟別平面図

学校番号	学校名	団地番号	団地名	棟番号
0292	大阪大学	003	吹田2	002



002 薬学実習棟 1  
 建築面積 880㎡  
 延床面積 693㎡


加算面積区分 9-2 139㎡

棟名称	建築年	構造階数	施設調査単位		面積
			番号	名称	
薬学実習棟 1	S49	R1	1650	薬学部	548
	S58	B1			
	S49	R1	6920	学部等設備室	139


整理番号 3-2-

# 棟別平面図

学校番号	学校名	団地番号	団地名	棟番号
0292	大阪大学	003	吹田2	005



005 人間科学本館 (R5)  
 建築面積 1,552 m<sup>2</sup>  
 延床面積 7,472 m<sup>2</sup>



1階平面図 1,511 m<sup>2</sup>

加算面積区分 9-2 156 m<sup>2</sup>

: 非構造部材点検対象室

棟名称	建築年	構造階数	施設調査単位		面積
			番号	名称 色区分	
人間科学本館	昭50	R5	1740	人間科学部	7.268
			6920	学部等設備室	1.56
			1740	人間科学部	4.8

整理番号	3-5-1
------	-------


学校番号	学校名	団地番号	地名	棟番号
0292	大阪大学	003	吹田2	005

# 棟別平面図


国立大学法人等施設実態報告 (様式3)

005 人間科学本館 (R5)

建築面積 1,552㎡  
 延床面積 7,472㎡



7.00	2.50	7.00
2.60	1.80	7.70
		1.80
		2.60



5階平面図 1,434㎡

# 棟別平面図



学校番号	学校名	団地番号	団地名	棟番号
0292	大阪大学	003	吹田2	014

国立大学法人等施設実態報告 (様式3)

014 大阪大学本部 (R4-1)

建築面積 2,355 m<sup>2</sup>

延床面積 6,991 m<sup>2</sup>



非構造部材点検対象室

加算面積区分 3-1 4,441 m<sup>2</sup>

加算面積区分 9-1 31 m<sup>2</sup>

加算面積区分 9-2 390 m<sup>2</sup>

地階平面図 614 m<sup>2</sup>



棟名称	建築年	構造階数	施設調査単位			面積
			番号	名称	色区分	
大阪大学本部	昭55	R4-1	6010	大学事務局施設		6,570
			6850	本部等渡り廊下		31
			6960	本部等設備室		390
			整理番号		3-14-1	

学校番号	学校名・	団地番号	団地名	棟番号
0292	大阪大学	003	吹田2	014

# 棟別平面図

国立大学法人等施設実態報告 (様式3)

014 大阪大学本部 (R4-1)  
 建築面積 2,355㎡  
 延床面積 6,391㎡



1階平面図 1, 234㎡

非構造部材点検対象室



# 棟別平面図



学校番号	0292	学校名	大阪大学	団地番号	003	団地名	吹田2	棟番号	014
------	------	-----	------	------	-----	-----	-----	-----	-----

国立大学法人等施設実態報告 (様式3)

014 大阪大学本部 (R4-1)

建築面積 2,355 m<sup>2</sup>

延床面積 6,991 m<sup>2</sup>






学校番号	0292	学校名	大阪大学	団地番号	003	団地名	吹田2	棟番号	018
------	------	-----	------	------	-----	-----	-----	-----	-----

# 棟別平面図

018 本都南棟 (R2-1)  
 建築面積 546㎡  
 延床面積 759㎡

018



棟名	建築年	構造階数	施設調査単位		
			番号	名称	色区分
本都南棟	昭和56	R2	6010	大学事務局施設	534
			6960	本部等設備室	48
	平成17	R2-1	6010	大学事務局施設	131
			6960	本部等設備室	6

# 棟別平面図


学校番号	学校名	団地番号	団地名	棟番号
0292	大阪大学	003	吹田2	020

国立大学法人等施設実態調査 (様式3)

020 人間科学北館 (R5)

建築面積 412㎡

延床面積 1,541㎡



棟名称	建築年	構造階数	施設調査単位		面積
			番号	色区分	
人間科学北館	昭57	R5	1740	人間科学部	1,527
			6920	学部等設備室	14
整理番号					3-20-1










# 棟別平面図


学校番号	学校名	団地番号	所在地	棟番号
0292	大阪大学	003	吹田2	037・038

北



## 1階平面図

(037) 522 m<sup>2</sup>  
(038) 1,545 m<sup>2</sup>





# 棟別平面図

学校番号	0292	学校名	大阪大学	団地番号	003	団地名	吹田2	棟番号	047
------	------	-----	------	------	-----	-----	-----	-----	-----

国立大学法人等施設実態調査 (様式3)

047 生命科学図書館 (R4)  
 建築面積 1,789㎡  
 延床面積 6,481㎡



■:非構造部材点検対象室

加算面積区分 9-2 434㎡




棟名称	建築年	構造階数	施設調査単位		面積
			番号	名称	
生命科学図書館	平3	R4	6110	大学図書館	6,047
			6960	本部等設備室	434
			整理番号		3 - 47 - 1

# 棟別平面図

学校番号	学校名	団地番号	団地名	棟番号
0292	大阪大学	003	吹田2	047

国立大学法人等施設実態調査 (様式3)

047 生命科学図書館 (R4)  
 建築面積 1,789 m<sup>2</sup>  
 延床面積 6,481 m<sup>2</sup>



# 棟別平面図

学校番号	学校名	団地番号	団地名	棟番号
0292	大阪大学	003	吹田2	047



047 生命科学図書館 (R4)

建築面積 1,789 m<sup>2</sup>

延床面積 6,481 m<sup>2</sup>




S = 1 : 400





# 棟別平面図

学校番号	学校名	団地番号	団地名	棟番号
0292	大阪大学	003	吹田2	048



棟名称	建築年	構造階数	施設調査単位		面積
			番号	名称	
医学講義棟	平 3	R 3	1615	医学部(医学科)	2,785
			0920	学部等設備室	170


整理番号	3 - 48 - 1
------	------------



# 棟別平面図

学校番号	学校名	団地番号	団地名	棟番号
0292	大阪大学	003	吹田2	056

国立大学法人等施設実態調査 (様式3)




整理番号	3 - 56 - 2
------	------------

# 棟別平面図

学校番号	学校名	団地番号	団地名	棟番号
0292	大阪大学	003	吹田2	056


国立大学法人等施設実態調査 (様式3)



# 棟別平面図

学校番号	0292	学校名	大阪大学	団地番号	003	団地名	吹田2	棟番号	058
------	------	-----	------	------	-----	-----	-----	-----	-----

国立大学法人等施設実態調査 (様式3)




棟名称	建築年	構造階数	施設調査単位		
			番号	名称	色区分
本館前福利会館	平5	R2	6410	大学福利施設	1,002
			6960	本部等設備室	14
整理番号			3 - 58 -		

# 棟別平面図

国立大学法人等施設実態調査 (様式3)

062 体育館 (R2) 延 建築面積 2,599㎡  
面積 3,237㎡



非構造部材点検対象室

加算面積区分 9-2 82㎡  
加算面積区分 8-2 1,588㎡

1階 2,281㎡

棟名称	建築年	構造階	構造数	施設調査単位			面積
				番号	名称	色区分	
体育館	平6	R2	6210	6210	大学屋内運動場	□	3,155
				6960	本部等設備室	□	82
整理番号				3 - 62 - 1			



# 棟別平面図

国立大学法人等施設実態調査 (様式3)

学校番号	0292	学校名	大阪大学	団地番号	003	団地名	吹田2	棟番号	063
------	------	-----	------	------	-----	-----	-----	-----	-----

063



銀杏会館 (R4)

建築面積 1,478 m<sup>2</sup>

延面積 3,856 m<sup>2</sup>

3856 m<sup>2</sup> (寄付建物)

S = 1 : 400



1階 1,297 m<sup>2</sup>

非構造部材点検対象室

棟名称	建築年	構造階	施設番号	調査単位		面積
				名称	区分	
銀杏会館	平6	R4	6025	研究者交流施設		3,577
			6960	本部等設備室		279
			整理番号		3 - 63 - 1	



# 棟別平面図

学校番号	学校名	団地番号	団地名	棟番号
0292	大阪大学	003	吹田2	064

国立大学法人等施設実態調査 (様式3)



064 コンベンションセンター (SR3)

建築面積 1,429㎡

延床面積 3,969㎡



S = 1 : 400



非構造部材点検対象室

加算面積区分 8-4 3,680㎡  
加算面積区分 9-2 289㎡

棟名称	建築年	構造階数	施設調査単位			面積
			番号	名称	色区分	
コンベンションセンター	平6	SR3	6320	大学ホール		3,680
			6960	本部等設備室		289
			整理番号			3 - 64 - 1







学校番号	校名	団地番号	団地名	棟番号
0292	大阪大学	003	吹田2	065

# 棟別平面図



国立大学法人等施設実態調査 (様式3)

065

保健学北棟、南棟、中央棟、講義棟 (R5-1)

建築面積 4,390㎡ (I期 2,181㎡, II期 2,209㎡)

延床面積 13,412㎡ (I期 5,163㎡, II期 8,249㎡)



非構造部材点検対象室

2階 2,690㎡ (I期 814㎡, II期 1,876㎡) I期 (H8) ← → II期 (H9)

学校番号	校名	団地番号	団地名	棟番号
0292	大阪大学	003	吹田2	065

# 棟別平面図


国立大学法人等施設実態調査 (様式3)

065

保健学北棟、南棟、中央棟、講義棟 (R5-1)

建築面積 4,390㎡ (I期 2,181㎡, II期 2,209㎡)

延床面積 13,412㎡ (I期 5,163㎡, II期 8,249㎡)



     : 非構造部材点検対象室

3階 2,245㎡ (I期 705㎡, II期 1,540㎡)







# 棟別平面図

学校番号	学校名	団地番号	団地名	棟番号
0292	大阪大学	003	吹田2	072

国立大学法人等施設実態調査 (様式3)

072 ICホール (R4-1)

建築面積 854㎡  
 延床面積 2,651㎡



1階 685㎡

非構造部材点検対象室





# 棟別平面図

学校番号	校名	団地番号	団地名	棟番号
0292	大阪大学	003	吹田2	074


国立大学法人等施設実態調査 (様式3)

074

情報科学A棟 (S6)

建築面積 97.3㎡

延床面積 575.1㎡



非構造部材点検対象室

整理番号

3 - 74 - 2

# 棟別平面図

学校番号	校名	団地番号	団地名	棟番号
0292	大阪大学	003	吹田2	074

国立大学法人等施設実態調査 (様式3)

074


情報科学A棟 (S6)

建築面積 973㎡

延床面積 5,751㎡



S=1:250



非構造部材点検対象室













学校番号	0292	学校名	大阪大学	団地番号	003	団地名	吹田2	棟番号	082
------	------	-----	------	------	-----	-----	-----	-----	-----

# 棟別平面図

082

情報科学B棟 (S7-1)  
 建築面積 1,140㎡  
 延面積 6,599㎡



■:非構造部材点検対象室



6階平面図 874㎡

学校番号	0292	学校名	大阪大学	団地番号	003	団地名	吹田2	棟番号	082
------	------	-----	------	------	-----	-----	-----	-----	-----

# 棟別平面図

082

情報科学B棟 (S7-1)  
 建築面積 1,140㎡  
 延面積 6,599㎡



7階平面図 874㎡

■: 非構造部材点検対象室

学校番号	校名	団地番号	団地名	棟番号
0292	大阪大学	003	吹田2	084

# 棟別平面図

国立大学法人等施設実態調査 (様式3)



駐車台数	
1階	183台 (内平面46台)
2階	146台
屋上	151台
計	480台

棟名称	建築年	構造階数	施設調査単位番号	名称	色区分	面積
立体駐車場(医学部)	H24	S2	6020	一般管理施設		6,914

整理番号 3 - 84 - 1






# 棟別平面図

学校番号	校名	団地番号	団地名	棟番号
0292	大阪大学	003	吹田2	086

国立大学法人等施設実態調査 (様式3)

## 086 最先端医療イノベーションセンター棟 (R9-1)

建築面積 2,317㎡  
延床面積 18,351㎡



棟名称	建築年	構造階数	施設調査単位番号	施設調査单位名称	色区分	面積
最先端医療 イノベーションセンター棟	H26	R9-1	1615	医学部 (医学科)		14,202
			4210	医学部附属病院		1,810
			1615	医学部 (医学科) (本部事務機構)		1,799
			6920	学部等設備室		540
				整理番号	3 - 86 - 1	

棟名称	建築年	構造階数	施設調査単位番号	施設調査单位名称	色区分	面積
最先端医療 イノベーションセンター棟	H26	R9-1	1615	医学部 (医学科)		14,202
			4210	医学部附属病院		1,810
			1615	医学部 (医学科) (本部事務機構)		1,799
			6920	学部等設備室		540
				整理番号	3 - 86 - 1	

# 棟別平面図



学校番号	0292	校名	大阪大学	団地番号	003	団地名	吹田2	棟番号	086
------	------	----	------	------	-----	-----	-----	-----	-----

国立大学法人等施設実態調査 (様式3)

086 最先端医療イノベーションセンター棟 (R9-1)

建築面積 2,317㎡

延床面積 18,351㎡



■ : 非構造部材点検対象



# 棟別平面図


学校番号	校名	団地番号	団地名	棟番号
0292	大阪大学	003	吹田2	086

国立大学法人等施設実態調査 (様式3)


086 最先端医療イノベーションセンター棟 (R9-1)

建築面積 2,317㎡

延床面積 18,351㎡



6階 1,826㎡



7階 1,826㎡

: 非構造部材点検対象

